



Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DE LINHA DE VIDA



DOCUMENTAÇÃO DIGITAL >>>>





Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

Relatório Técnico

Entidade Técnica Responsável:	Glurbanis, Lda
NIPC:	518462684
Sede:	Largo Dr. Jaime Magalhães Lima, 2, 1º D
Email:	geral@glurbanis.pt
Telefone:	+351 928 234 602
Declaração n.º	gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26
Data:	15.09.2026

A presente inspeção foi realizada em conformidade com os requisitos da norma EN 795:2012

- Tipo C, aplicável a sistemas de ancoragem fixos para trabalhos em altura.

Este relatório reflete as condições verificadas no local à data da vistoria, não substituindo a responsabilidade do proprietário pela manutenção contínua do sistema.

- Dados Cliente:**

Condomínio ed. Aveiro, Centrum, Pessoa Coletiva 901426636 com sede em Avenida 5 de Outubro, 29 e Rua Carlos Aleluia, 4, 3810-089 – Aveiro.

- Local da inspeção:**

Cobertura do prédio sito: Rua pedro Arménio Alves da Costa Jr. Aveiro

- Resumo Técnico:**

Elemento	Detalhes Identificados
Tipo de Linha de Vida	Linha de Vida Horizontal
Tipo de Ancoragem (EN 795)	Tipo C – sistema horizontal com múltiplos suportes
Marca/Modelo	VERTIC – BATILIGNE
Normas Aplicáveis	EN 795:2012 Tipo C, EN 365, EN 363, EN 360
Capacidade Máxima	2 Pessoa
Código Interno	gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

- Data da inspeção: =====

15.09.2025

- Validade da Próxima inspeção (até): =====

25.09.2027

- Aprovação:

X

Reprovado:



Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

Inspeção de Sistema de Ancoragem / Linha de Vida

Acesso às Instalações	Aprovado	Reprovado	Não Aplicável	Observações
Marcações legíveis	X	☐	☐	ok
Dados da última inspeção legíveis	X	☐	☐	ok
Certificado anterior válido	X	☐	☐	ok
Dossier Técnico do Fabricante	X	☐	☐	ok
Declaração CE / Certificado Homologação	X	☐	☐	ok
Relatório de Inspeção	X	☐	☐	ok
Certificado de Inspeção	X	☐	☐	ok
Manual de Utilizador	X	☐	☐	ok
Documento de Certificação	X	☐	☐	ok

Pontos de Ancoragem	Aprovado	Reprovado	Em Análise	Observações
Nº Série	X	☐	☐	ABS 815 0708
Definição Tipo	X	☐	☐	Uma furação
Formação de Oxidação	X	☐	☐	ok
Estado do Amortecedor (não ativado)	X	☐	☐	ABS 815 0708
Ancoragens	X	☐	☐	ok
Teste de tração (pull Test) 10 Kn	☐	☐	☐	Não Aplicável

Cabo de Aço	Aprovado	Reprovado	Em Análise	Observações
Nº série	X	☐	☐	Não Aplicável
Definição de Tipo	X	☐	☐	Ø 8 mm – aço inoxidável
Fraturas e desvios	X	☐	☐	ok
Danos	X	☐	☐	ok
Ancoragens	X	☐	☐	ok
Formação de oxidação	X	☐	☐	ok
Tensão	X	☐	☐	ok

Pontos Intermédios e Curvas	Aprovado	Reprovado	Em Análise	Observações
Nº Série Curvas	☐	☐	☐	Não Aplicável
Nº Série Pontos Intermédios	X	☐	☐	ok
Formação de Oxidação	X	☐	☐	ok
Ancoragens	X	☐	☐	ok



Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

Deformações

X



ok

Deslizador	Aprovado	Reprovado	Em Análise	Observações
------------	----------	-----------	------------	-------------

gl.2025.PNP.L1.2.2.3.25.09.25

Nº série

X



Operacional	☐	☐	☐	Não Aplicável
Conexão e Desconexão da Linha	☐	☐	☐	Não Aplicável
Bloqueio	☐	☐	☐	Não Aplicável
Formação de Oxidação	☐	☐	☐	Não Aplicável

Declaração de conformidade do Sistema de ancoragem / Linha de Vida

Entidade Certificadora	Glurbanis, Lda
NIPC:	518462684
Sede	Largo Dr. Jaime Magalhães Lima, 2, 1º D
Email:	geral@glurbanis.pt
Telefone:	+351 928 234 602
Declaração n.º	INSP.14.09.2026.LV-01.LV-02.LV-03
Data:	15.09.2025

Declaro, na qualidade de técnico devidamente habilitado e com formação certificada segundo as normas EN 365 e EN 795, que foi efetuada a inspeção técnica do sistema de ancoragem / linha de vida acima identificado.

Para proceder à inspeção foram verificados e seguindo as seguintes etapas/ pontos:

- Preparação (antes de subir à cobertura);
- Identificação e marcação (visível e legível)
- Verificação visual e dimensional
- Tensionamento da linha
- Ensaio funcional (obrigatório)



Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

- Geometria e “clearance”
- Ambiente e corrosão
- Registos e calibração

Conclusões Finais

☒ A linha de vida cumpre os requisitos das normas referidas e encontra-se aprovada para utilização, com validade até: **25. 09. 2027**

☐ A linha de vida **não cumpre** os requisitos técnicos mínimos exigidos e encontra-se reprovada, carecendo de nova certificação e/ou substituição dos componentes identificados.

Observações

Atesta-se que, após a retificação dos pontos críticos e a execução dos ensaios e verificações previstos pelo fabricante, a linha de vida se encontra conforme e apta a utilização até à próxima inspeção periódica.

Em anexo encontra-se as respetivas fotografias.



Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

Anexo

Fotos





Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26





Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26





Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26






Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26






Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26





Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

Planta da Cobertura



Técnico Responsável pela Declaração de Conformidade



Referência Interna: gl.2026.PNP.L1.2.2.3.14.09.26

Nome do Técnico Responsável	Carlos Gomes
Capacitação Técnica para Certificação	Curso de Pessoa Competente (EN 365)
Capacitação Técnica para Certificação	Curso de Trabalhos em Altura
Capacitação Técnica para Certificação	Formação e conhecimentos TIPO C - EN 795
Capacitação Técnica para Certificação	Formação profissional de Atualização Científica para Técnicos em Segurança e Saúde no trabalho
Capacitação Técnica para Certificação	CCP - Certificado de Competências Pedagógicas (Formador Certificado)

Aveiro, 25 de Setembro de 2026

Inspeção realizada por:

Glurbanis, Lda



Responsável Técnico – Carlos Gomes


A GERÊNCIA

A Gerência